


THERMAL DRONES



ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Τα Φ/B πλαίσια που έχουν επισημανθεί σε τετράγωνο πλαίσιο παρουσιάζουν το πιο έντονο φαινόμενο PID
Τα string - ομάδες 24 πάνελ που έχουν επισημανθεί σε τετράγωνο πλάσιο δεν λειτουργούσαν λόγω καμένης ασφάλειας. Η λειτουργία τους αποκαταστάθηκε
Σπασμένα πάνελ και πάνελ με καμένη διόδο έχουν σημειωθεί στο σχέδιο